





REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIO

CALLE MOLINO SALINAS 1 - BURGOS



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIO CALLE MOLINO SALINAS 1 DE BURGOS

Promotor:	Comunidad de Propietarios de Calle Molino Salinas 1 - Burgos
Dirección de Obra:	D. Diego Lázaro Gil – Arquitecto Técnico
Coordinador de Seguridad y Salud:	D. Diego Lázaro Gil – Arquitecto Técnico
Sistemas Instalados:	Porcelánica FRONTEK + SATE BAUMIT
Fecha de Rehabilitación:	2019 – 2020
Solución Constructiva:	FACHADA VENTILADA MW 100 MM + SATE EPS 100 MM.

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

40% DEL PRESUPUESTO



Junta de Castilla y León