




REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIO

CALLE EMPERADOR 12 - BURGOS



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIO CALLE EMPERADOR 12 DE BURGOS

Promotor:	Comunidad de Propietarios de Calle Emperador, 12 - Burgos
Dirección de Obra:	D. Diego Lázaro Gil – Arquitecto Técnico
Coordinador de Seguridad y Salud:	D. Diego Lázaro Gil – Arquitecto Técnico
Sistemas Instalados:	SATE BAUMIT
Fecha de Rehabilitación:	2016 – 2018
Solución Constructiva:	SATE EPS 120 MM.

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

35% DEL PRESUPUESTO



**Junta de
Castilla y León**